





Les équipements d'Ouvrages d'Art Etanchéité et dispositifs de retenue

Enjeux de la défaillance de l'étanchéité

Auteur : Pierre PAILLUSSEAU – DterSO-DOA



10 décembre 2015 - Saint-Médard-en-Jalles

Les origines

Les fonctions d'une chape d'étanchéité

Les enjeux économiques et techniques




Enjeux liés aux chapes d'étanchéité

L'origine de l'étanchéité ...

Protection contre l'action des eaux sur les constructions :

- Éviter la pénétration de l'eau dans les habitations : nourritures , ...
- Protéger les structures contre les altérations



Arche de Noé:

Selon les textes anciens, l'arche de Noé était un gros panier rond fait de palmes tressées dont l'étanchéité était assurée par une couche de bitume

Jardins suspendus de Babylone :

Procédé complexe associant plusieurs couches de pierre, roseau, bitume et plomb

Assurer la pérennité du tablier

Protéger le tablier en stoppant la pénétration des agents agressifs:

- eau, eau polluée (hydrocarbures, gaz d'échappement),
- pollutions accidentelles,
- sels de déverglaçage, chlorures d'origine marine

Objectif : prévenir les risques de dégradation

- Corrosion des armatures de béton armé et de précontrainte
- Corrosion des structures métalliques (dalles orthotropes)
- Pathologies initiées et alimentées par la présence d'eau






Assurer la pérennité du tablier


Le béton n'est pas étanche par nature (perméabilité, porosité, etc.) :

Pénétration progressive des agents agressifs véhiculés par l'eau jusqu'aux armatures et amorçage de la corrosion




- Fissures (retrait, efforts, etc.) favorisant la pénétration de l'eau
- Joints de construction (voussoirs préfabriqués par exemple)
- Reprises de bétonnages, réservations, etc.







Assurer la pérennité du tablier





Signes de défaillance affectant la structure



Évaluation visuelle de la fonction « étanchéité »

Programmation de la visite si possible après un épisode pluvieux

Présence ou non d'humidité en intrados :

- -Zones humides
- -Suintements à travers des fissures, des reprises de bétonnage, des joints...
- -Efflorescences, stalactites

Si la défaillance de l'étanchéité est ancienne :

- -Taches de rouille
- -Éclatements du béton au droit d'aciers corrodés
- -Mise à nu d'armatures



L'absence de symptôme d'infiltrations ou de dégradations en sous face de tablier n'est pas une indication suffisante pour conclure au bon état de la chape d'étanchéité



Signes de défaillance affectant la structure



Évaluation visuelle de la fonction « étanchéité »

Les points singuliers :

Cibler la visite sur les points où le complexe est, soit plus sujets à des anomalies, soit plus sensible.

- Gargouilles
- Tiges d'ancrage des glissières, des lampadaires, des gardes-corps
- Joints de chaussée
- Relevé d'étanchéité









Signes de défaillance affectant la structure



Évaluation visuelle de la fonction « étanchéité »

Les facteurs aggravants :





Facteur aggravant: trace de rouille

Facteur aggravant: caractère actif des stalactites



- -La présence d'unités de précontrainte dans les zones d'infiltration
- -Ponts de type VIPP avec câbles relevé en extrados
- -Réactions de gonflement interne du béton


Assurer la pérennité du tablier

Prévenir les risques de corrosion mais pas uniquement



Désagrégation, attaques chimiques, gel/dégel

Réactions de gonflement interne



Assurer la pérennité de la couche de roulement

→ sécurité de l'usager

A l'interface entre le support et la couche de roulement :

- Supporter la mise en œuvre des couches de chaussée (finisseurs, camions, compacteurs) et les températures élevées
- Supporter et transmettre les contraintes liées au trafic :
 - Contraintes verticales : risque d'orniérage par temps chaud
 - Contraintes tangentielles : pentes, freinage, courbure



- Étanchéité inadaptée
- Défaut de mise en œuvre de l'étanchéité
- Vieillissement de l'étanchéité



Altérations de la couche de roulement : Orniérages, nids de poules, décollement



Signes de défaillance affectant la couche de roulement



- Bourrelets transversaux
- Tôle ondulée
- Fissures transversales





Phénomène de glissement ?

- -Gonfles
- -Faïençages circulaires
- -Fissures circulaires
- -Fissures en étoiles
- -Nids-de-poule






Phénomène de gonflement ?



Signes de défaillance affectant la couche de roulement

- Ornièrage
- Faïençage et/ou fissuration dans les bandes de roulement






Phénomène de fluage?

- Affaissements
- Fissuration
- Faïençage





Altération du support de l'étanchéité ?

Assurer la pérennité du tablier Assurer la pérennité de la couche de roulement

Une étanchéité n'est totalement efficace que si elle est associée à un dispositif de **collecte et d'évacuation des eaux** performant (pentes, caniveaux, fils d'eau, drain, etc.)



Évacuation des eaux de ruissellement bloquées par l'étanchéité en dehors de l'ouvrage ...

- Stagnation d'eau sur le tablier : altération de la couche de roulement ...
- Stagnation d'eau sur les sommiers d'appui : altération des appareils d'appui ...
- Ruissellement aux abouts de tablier : ancrage de la précontrainte ...

Les enjeux économiques

Étanchéité ~ 2% du coût global de construction d'un ouvrage

Réfection étanchéité ~ 6 fois le coût de l'étanchéité à la construction (non compris les coûts indirects (exploitation, gêne à l'usager)

Réfections étanchéité effectuées dans des conditions non optimales (délais, travail par ½ chaussée) => impact sur la qualité des travaux



S'assurer de l'efficacité de l'étanchéité dès la construction :


- Choix initial d'une étanchéité performante et adaptée au contexte
- Importance de la validation amont du complexe et du contrôle de sa mise œuvre

Dans le cas contraire :

Détection précoce de la défaillance pour limiter stopper les processus de dégradations avant qu'ils ne soient trop avancés => minimiser les coûts de maintenance

Diagnostic

La chape d'étanchéité n'est pas accessible ...





Difficulté n° 1:


Comment évaluer l'état de quelque chose que l'on voit pas !?

SUD-OÙEST


OTITA Enjeux liés aux chapes d'étanchéité

Les enjeux techniques

• La chape d'étanchéité n'est pas accessible ...



Sauf en quelques endroits :




Trottoirs caniveaux



Certains relevés d'étanchéité

- L' « effet retard » de la défaillance de l'étanchéité
- L'eau circule et pénètre lentement
- Les zones d'infiltration (points d'entrée) sont souvent différentes des zones de résurgence (points de sortie)



- L' « effet retard » de la défaillance de l'étanchéité
- L'eau circule et pénètre lentement
- Les zones d'infiltration (points d'entrée) sont souvent différentes des zones de résurgence (points de sortie)

Difficulté n° 2:

- L'absence de signes extérieurs d'infiltration n'est pas l'indication du bon état et du fonctionnement de l'étanchéité.
- L'origine de la défaillance ne se situe généralement pas au droit de la zone de résurgence.

Difficulté 1 : Inaccessibilité de la chape d'étanchéité

Difficulté 2 : Effet retard de la défaillance de l'étanchéité



Complexité du diagnostic des chapes d'étanchéité





Besoins de méthodologie et de techniques d'investigation spécifiques

Connaissances des chapes d'étanchéité et de leur comportement



L'initiation du diagnostic

Détection visuelle d'une anomalie

- Au niveau de la couche de roulement
- En sous face de tablier





Événements particuliers

- Déversement d'hydrocarbures
- Incendie
- Pollution par des produits agressifs

un diagnostic d'étanchéité?

